

トンネル補修工事（高速道路 1 号線）（下り線）


目次

図面名	図面番号	枚数
平面図	1	1
補修展開図(1)～(15)	2～16	15
剥落防止工詳細図	17	1
ひび割れ補修工、断面欠損部補修工詳細図	18	1

平面図

工事箇所 N=1トン

剥落防止工：N=1トン（A=42.0m²）、ひび割れ補修工：N=1トン（L=11.3m）、断面欠損部補修工：N=1トン（A=0.62m²）、構造物撤去工：N=1式





本工事施工箇所

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路 1 号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	S=1:8000	図面番号	1/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

補修展開図(1)


京下 0.1



トンネル壁面補修工	剝落防止工 (m ²)	2.40				
	ひび割れ補修工 (m)					
	断面欠損部補修工 (m ²)			0.04		

凡例（本工事施工箇所）

剝落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	





- (1) 第1～第19ブロック (7) 第111～第128ブロック
(2) 第20～第36ブロック (8) 第129～第145ブロック
(3) 第37～第53ブロック (9) 第146～第159ブロック
(4) 第54～第76ブロック (10) 第160～第173ブロック
(5) 第77～第93ブロック (11) 第174～第187ブロック
(6) 第94～第110ブロック (12) 第188～第209ブロック

凡例
：本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（1）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	2/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


補修展開図(2)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)			2.42
	ひび割れ補修工 (m)			
	断面欠損部補修工 (m2)			

凡例（本工事施工箇所）

剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



凡例
: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック


(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック

(12) 第188～第209ブロック

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（2）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	3/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


補修展開図(3)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)			1.43	
	ひび割れ補修工 (m)				
	断面欠損部補修工 (m2)		0.19		

凡例（本工事施工箇所）

剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック

(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック


(12) 第188～第209ブロック

凡 例
: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。


工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（3）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	4/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

補修展開図(4)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)			2.11	
	ひび割れ補修工 (m)				
	断面欠損部補修工 (m2)				

凡例（本工事施工箇所）	
剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック

(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック

(12) 第188～第209ブロック


凡例

：本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（4）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	5/18
	京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所		


補修展開図(5)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)		2.08	9.22 (6.70+1.26+1.26)	
	ひび割れ補修工 (m)			5.70	
	断面欠損部補修工 (m2)				

凡例（本工事施工箇所）

剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	




- (1) 第1～第19ブロック (7) 第111～第128ブロック
(2) 第20～第36ブロック (8) 第129～第145ブロック
(3) 第37～第53ブロック (9) 第146～第159ブロック
(4) 第54～第76ブロック (10) 第160～第173ブロック
(5) 第77～第93ブロック (11) 第174～第187ブロック
(6) 第94～第110ブロック (12) 第188～第209ブロック

凡例
 : 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。


工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（5）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	6/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

補修展開図(6)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)			1.42		
	ひび割れ補修工 (m)					
	断面欠損部補修工 (m2)					


凡例（本工事施工箇所）	
剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック (7) 第111～第128ブロック
(2) 第20～第36ブロック (8) 第129～第145ブロック
(3) 第37～第53ブロック (9) 第146～第159ブロック
(4) 第54～第76ブロック (10) 第160～第173ブロック
(5) 第77～第93ブロック (11) 第174～第187ブロック
(6) 第94～第110ブロック (12) 第188～第209ブロック

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路 1 号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（6）		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	7/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


補修展開図(7)



トンネル壁面補修工	剝落防止工 (m2)	1.60		1.73
	ひび割れ補修工 (m)			
	断面欠損部補修工 (m2)			0.07

凡例（本工事施工箇所）

剝落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



凡例
: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック


(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック

(12) 第188～第209ブロック

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（7）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	8/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


補修展開図(8)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)				
	ひび割れ補修工 (m)				
	断面欠損部補修工 (m2)		0.01		

凡例（本工事施工箇所）

剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック

(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック


(12) 第188～第209ブロック

凡例
: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（8）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	9/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


補修展開図(9)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)		2.52 (1.26+1.26)		
	ひび割れ補修工 (m)				
	断面欠損部補修工 (m2)		0.01		

凡例（本工事施工箇所）

剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック (7) 第111～第128ブロック
(2) 第20～第36ブロック (8) 第129～第145ブロック
(3) 第37～第53ブロック (9) 第146～第159ブロック
(4) 第54～第76ブロック (10) 第160～第173ブロック
(5) 第77～第93ブロック (11) 第174～第187ブロック
(6) 第94～第110ブロック (12) 第188～第209ブロック


凡 例

: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。


工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（9）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	10/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

補修展開図(10)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)				
	ひび割れ補修工 (m)				
	断面欠損部補修工 (m2)		0.01		0.10

凡例（本工事施工箇所）	
剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック

(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック


(12) 第188～第209ブロック

凡 例
: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（10）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	11/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


補修展開図(11)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)		1.26		1.34	1.26
	ひび割れ補修工 (m)					
	断面欠損部補修工 (m2)					

凡例（本工事施工箇所）

剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック

(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック


(12) 第188～第209ブロック

凡 例
: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。


工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（11）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	12/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

補修展開図(12)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)				
	ひび割れ補修工 (m)				
	断面欠損部補修工 (m2)		0.06		

凡例（本工事施工箇所）	
剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック

(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック


(12) 第188～第209ブロック

凡 例
 : 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（12）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	13/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


補修展開図(13)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)		1.10		
	ひび割れ補修工 (m)				
	断面欠損部補修工 (m2)		0.13		

凡例（本工事施工箇所）

剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック

(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック



(12) 第188～第209ブロック

凡例
: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（13）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	14/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


補修展開図(14)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)		1.43			
	ひび割れ補修工 (m)					
	断面欠損部補修工 (m2)					

凡例（本工事施工箇所）

剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック

(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック

(12) 第188～第209ブロック



凡 例

: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（14）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	15/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


補修展開図(15)



トンネル壁面補修工	剥落防止工 (m2)			8.24 (1.38+1.26+5.60)	
	ひび割れ補修工 (m)			5.60	
	断面欠損部補修工 (m2)				

凡例（本工事施工箇所）

剥落防止工	
ひび割れ補修工	
断面欠損部補修工	



凡例
: 本図面補修対象箇所

※補修箇所及びその周辺については施工前に現状調査を実施すること。

- (1) 第1～第19ブロック

(2) 第20～第36ブロック

(3) 第37～第53ブロック

(4) 第54～第76ブロック

(5) 第77～第93ブロック

(6) 第94～第110ブロック
- (7) 第111～第128ブロック

(8) 第129～第145ブロック

(9) 第146～第159ブロック

(10) 第160～第173ブロック

(11) 第174～第187ブロック


(12) 第188～第209ブロック

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	補修展開図（15）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	16/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

剥落防止工詳細図

剥落防止工構造図


参考図 NON SCALE



定着余裕概念図

参考図 NON SCALE

横断施工目地部適用




数量表

(42.0m2当り)

品名	規格 - 仕様	単位	数量	備考
コーティング材		L	35.0	5L/缶
剥落防止シート		m2	100.0	100m2/本
希釈用専用シンナー		kg	15.0	15kg/缶
高所作業車運転	トラック架装リフト幅広デッキ, ブーム型 作業床12m	台日	4.0	

※剥落防止工については「超薄膜スケルトンはく落防災コーティング工法」同等以上とする。

※希釈用専用シンナーはコーティング材の10%までの使用とする。



凡例

剥落防止工 施工箇所


工事名	トンネル補修工事（高速道路1号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図面名	剥落防止工詳細図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	17/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

断面欠損部補修工,ひび割れ充填工詳細図

ひび割れ補修工 詳細図

参考図 S=1:1

断面図



数量表

(11.3m当り)


品 名	規格 - 仕様	単位	数 量	備 考
専用プライマー		缶	1	500g/缶
可とう性エポキシ樹脂系充てん材		本	20	333ml/本, 20本入/箱
高所作業車運転	トラック架装リフト幅広デッキ, ブーム型作業床12m	台日	3.0	

※ひび割れの幅、深さ、状況に応じて充てん位置を決定する。

断面欠損部補修工 概念図

参考図 NON SCALE

断面図



※劣化、不良コンクリートのはつり処理は、健全部に損傷を与えないよう周囲に深さ1～3cm程度の切断目地を入れ、施工すること。

数量表

(0.62m2当り)

品 名	規格 - 仕様	単位	数 量	備 考
劣化防止コーティング剤		組	1	
高所作業車運転	トラック架装リフト幅広デッキ, ブーム型作業床12m	台日	2.0	

凡 例

- ひび割れ補修工 施工箇所
- 断面欠損部補修工 施工箇所

工 事 名	トンネル補修工事（高速道路１号線）（下り線）		
工事場所	京都市伏見区深草相深町他地内		
図 面 名	ひび割れ補修工、断面欠損部補修工詳細図		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	図示	図面番号	18/18
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			