

<修繕箇所写真>

【洗面台】

シングルレバー混合栓の根元ぐらつき



洗面台下全体（扉は蝶番腐食のため外している。
右側の洗面台は使用停止中のため修繕不要）



【洗面台下】

いずれかの場所から漏水しているが、漏水箇所不明

