

不具合状況



- (1) キャスタホイールベアリングより異音
- (2) キャスタ取付軸部ブッシュ摩耗による若干のガタツキ



- (1) リーチシリンダより油漏れ

当該車両

(型式)
FBR18-50SB-300SF
(製番)
131AA2985
(最大荷重)
1600kg
(メーカー名)
日本輸送機