

京都洛央小学校 屋上プール 可動式ガラス天井 損傷報告

※可動式プール天井ガラス破損状況 令和8年2月時点 2枚のひび割れあり

①



②



※おそらく経年劣化によりガラス枠とのシーリング材が硬化し日光などによる熱膨張に耐えられず熱割れしたことが原因だと考えられます
今後、熱膨張による熱割れがほかにもできる可能性があります