




- (1)
・モルタル研り・補修（人造石研ぎ出し仕上げ）
・すべり面全体、手すり2箇所



- (2)
モルタルクラック補修
(Vカット含む)





大枝山第一公園
(香の花公園)

郡陵大枝山町
六丁目

50 m



ボルト修繕 (穴あけ加工、ボルト取付)