

不具合状況



(1) リーチシリンダより油漏れ

当該車両

(型式)

FBR18-50SB-300SF

(製番)

131AA2985

(最大荷重)

1600kg

(メーカー名)

日本輸送機