
別紙

不具合状況

（１）当該車両の情報
ニチユ製
FBT15PN-50-300SF
216AA0599



（２）不具合の状況
制動装置
ホイールシリンダより油漏れ



ブレーキホイルシリンダー油漏れ