



平面図



現況写真

京都市立藤ノ森小学校

① 洗体施設の下地調整材(1検体)



② 飛び込み台の段鼻タイル部分の下地モルタル・プール水槽塗装下地モルタル(2検体)



※段鼻タイルの下地モルタルについては、プールサイド側のタイル部分から採取し、採取後はモルタル補修を行うこと。プール水槽塗装下地モルタルについては、水槽短辺側の上部から採取すること。

現況写真

京都市立藤ノ森小学校

- ③ プール甲羅干の防滑性ビニル床シートおよび接着剤(2検体)
プール東側外壁の塗材(1検体)



※ 採取する場所については、極力授業の支障にならないようにプールサイドの端の方とし、採取後の補修は全天候型の防水補修テープにて行うこと。

- ④ 諸施設外壁の塗材(1検体)

