


不具合状況



ピン、ブッシュ摩耗



キャスターベアリング異音

- (1) スイングアクسلピン、ブッシュ摩耗によるガタ
- (2) キャスターベアリングより異音

