東部山間埋立処分地本川沢雨水排水管修繕
作業場所写真

別紙３

1 起点

2 起点

3 中間

4
下流
1号防災調整池
L＝85.5m
作業場所①
修繕延長φ400mm　L＝85.5m
継手修繕　N＝2 箇所
単管固定　N＝2 組

5
下流
単管固定　1 組
作業場所①
修繕延長φ400mm　L＝85.5m
継手修繕　N＝2 箇所
単管固定　N＝2 組


6
終点
L＝85.5m
作業場所①
修繕延長φ400mm　L＝85.5m
継手修繕　N＝8 箇所
単管固定　N＝2 組

作業場所②
１号防災調整池
破損状況
7

全景

8
L＝8.0m
作業場所②
修繕延長φ500mm　L＝8.0m
継手修繕　　N＝1 箇所

拡大


9
作業場所②
修繕延長φ500mm　L＝8.0m
継手修繕　　N＝1 箇所
L＝8.0m

拡大