

【仕様書別紙】京都市立朱雀第二小学校 消防設備点検指摘修繕

別紙

不良箇所報告書

名 称	京都市立 朱雀第二小学校	防 火 管 理 者	三宅 隆史
所 在 地	京都市中京区西ノ京左馬寮町3-1	点検実施 責 任 者	株式会社 RIDEN 垂井 克生
点検種別	機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令和8年4月24日～令和8年4月24日
設 備 名	不 良 内 容		
自動火災報知設備	・感知器未警戒の為、増設要す×7箇所（No5 教室棟2階中（2-3）、No7 教室棟3階西（6-い、6-3）No8 教室棟3階中（5-い、5-3）、No9 教室棟3階東（4-3、4-い））		
防排煙制御設備	・防火戸レリーズ不良×3箇所（No1 教室棟西階段防火戸（2階南面、3階）、No2 教室棟東階段防火戸（3階西面）） ・順位調整器不良×1箇所（No2 教室棟東階段防火戸（1階））		
非常警報器具及び設備			
避難器具			
誘導灯及び誘導標識			
屋内消火栓設備	・ストレーナー不良の為、数値読み取れず		