車 検 修 理 仕 様 書

車　　番	車　　名	型式　　年式	要求課	車検日
京都400 ち 6035	トヨタ ハイエース	CBF-TRH200V H18	南区役所地域力推進室 （担当 長尾 TEL681-3438）	R9．3．22
車台番号	型式指定番号	類別区分番号	走行距離（km）	
TRH200-5002456	12591	0047	14,713	

修　理　項　目

①			⑥		
エンジンシステム	(点検)		~~クラッチ~~	~~点検 調整~~	
エンジン	(清掃)(調整)		~~クラッチオーバーホール~~		
CO・HC	(測定)		~~デスク ベアリング カバーAssy~~		~~取替~~
F，D，C，Pベルト	(点検) 調整	取替	~~クラッチマスターキット~~	~~点検~~	~~取替~~
ポイント プラグ	(清掃) 調整	取替	~~クラッチレリーズキット~~	~~点検~~	~~取替~~
オイルエレメント		(取替)	~~クラッチワイヤーAssy~~	~~点検 調整~~	~~取替~~
エアーエレメント	(清掃)	取替			
フュエルエレメント		取替	⑦		
エンジンオイル		(取替)	トルコン，トルコンオイル	(点検)	取替
ラバーホース（上下バイパス一式）	(点検)	取替	トランス，アクスル	(点検) 調整	
ヒーターホース（エンジンルーム内一式）	(点検)	取替	ドライブシャフト回り	(点検) 調整	
フュエルホース（エンジンルーム内一式）	(点検)	取替	デフ，ミッションオイル	(点検)	取替
タペット調整 カバーパッキン		取替	前後 Uジョイント	(点検) 調整	取替
②			前後 アブソーバー	(点検)	取替
フロントサスペッション 及びステアリング回り フロントアスクル回り	(点検)(調整)		前後 スプリング	(点検)	取替
③			⑧		
（ドラム式）			下回り清掃，塗装，グリースアップ	(清掃) 塗装	
ブレーキ回り オーバーホール			⑨		
（タンデム）マスターシリンダー	(点検)		車検受け一式，出張回送費	(要)	不要
インナーキット		取替	⑩		
ブレーキホース	(点検)	取替	クーラーシーズンイン点検，ガスチャージ 1本	(要)	不要
ブレーキオイル	点検	(取替)	⑪		
（デスク式）			ラジエター 洗浄 LLC取替 30%	(要)	不要
フロントブレーキ オーバーホール			ワイパーブレードゴム(前 ・ 後)		(取替)
デスク及びキャリパーキット	(点検)	取替	左右フロントハブベアリング	脱着点検	
リヤーホイルシリンダーカップ ブーツ	(点検)	取替	~~グリース詰替・ハブシール~~		~~取替~~
リヤーライニング	(点検)	取替	発煙筒（ハイフレーヤ）		取替
④			~~左右ナックルストッパーカバー~~		~~取替~~
ハイドロブースター	(点検)	取替			
インナーキット	(点検)	取替	⑫その他特記事項		
ハイドロ バキュームホース	(点検)	取替	車検代行手数料（印紙代）を含む		
⑤					
センター，サイドブレーキ	(点検)(調整)	取替			

本契約に係る金額については、本仕様書に基づく法定車検費用とする。（自賠責保険、重量税、法定費用リサイクル料金については、本契約に含まない）