

// 2024年版 //

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査基準]

明行 証券 2024年9月7日

証明書 411S0561

樣式SR-GL-01-D

標準 1 3 4 6 7 8 1

メーカー名 日立建機		管理 No.	使用者住所 京都府京都市西京区桂乾町9 氏名又は名称 京都市建設局 西京土木みどり事務所		
型式 ZW30-5B	走行距離 km	稼働時間 h	機械管理者氏名		
製造番号 H82-11410	281				
性能 0.4 m ³		車検 有効期間	検査業者登録番号 労-173		
検査実施場所 京都府京都市西京区桂乾町9		検査業者又は事業者 京都府久世郡久御山町森三丁7 住所・名称 ロジスネクスト近畿株式会社 責任者名 中澤敏秀			
年月日 2024年09月13日	検査者 氏名 高田 茂樹				
区分 No.	検査箇所	検査内容	検査方法		
工 業 シ ン ジ ン	1 本体	a ★始動性 かかり具合、異音、各部の作動、モーターの作動	目視、操作、聴診		
		b ★回転の状態 タクセルの作動、荷転具合	目視、操作、聴診		
		c ★排気の状態 排気色、排気音、排気管、マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診		
		d ★エアクリーナー ケースの亀裂、変形、裂み、メンテメントの汚れ、変化、油漏れ	目視、聴診		
		e ★締付け シリンダヘッド、マニホールドの取付	トルクレンチ		
		f ★弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ		
		g ★圧縮圧力 MPa	圧縮圧力計		
		h ★噴射圧力 MPa	ノズルテスター		
		i ★噴霧状態 良○・不良×	目視、ノズルテスター		
		j ★過給器 异常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診		
	k ★エンジンマウント ブラケットの亀裂、変形、裂み、逸落、防振ゴムの損傷、劣化	目視、インチ等			
	2 ★潤滑装置 油漏れ、油切れ、ホースの損傷、老化、メンテメントの汚れ、変化	目視、			
	3 ★燃料装置 燃料漏れ、ホースの損傷、老化、メンテメントの汚れ、変化	目視、			
	4 ★冷却装置 水漏れ、汚れ、水漏れ、着火により、ホース損傷、老化、クーラーキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、伸び、損傷)、クラン・カバー、ダクト等の亀裂、損傷、変形、取付	目視、タケール			
	5 ★電気装置 充電装置機能、バッテリー液量、電子板み、配線、配線板み、損傷	目視、聴診、電流電圧計			
6 エアコンプレッサー 鳴音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、聴診、圧力計、操作				
7					
動 力 伝 達 装 置	8 トルクコンバーター 鳴音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診			
	9 トランスミッション 鳴音、異常発熱、作動、レバーの抜け、油漏れ、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診			
	10 HST(ポンプ、モーター、付属弁) 鳴音、異常発熱、作動油汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診			
	11 プロペラシャフト 漏れ、油漏れ、油漏れ、油漏れ、油漏れ	目視、			
	12 デファレンシャル 鳴音、油漏れ、汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診			
	13 ファイナルドライブ 鳴音、油漏れ、汚れ、油漏れ	目視、聴診、操作			
	14 チューンケース(スキッドステアリング) 鳴音、亀裂、損傷、変形、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診			
	15				
	走 行 裝 置	16 フロントアクスルハウジング、リヤアクスルハウジング	亀裂、損傷、変形	目視、操作器	
		17 ホイール(タイヤ)	⑥ 亀裂、損傷、腐耗、腐食、腐食、取付、サム等の亀裂、損傷、変形、マーリング部のがた、鳴音、異常発熱	⑥ 聽診、触診 マイラー、タケール	
		18			
	操 縱 裝 置	19 ハンドル	震れ、取られ、重び、重み、かた、作動	目視、操作、タケール	
		20 ギヤボックス、ステアリングバルブ	漏出、油漏れ、油漏れ、取付	目視、	
		21 ロッド、アーム類	ロッド等の亀裂、損傷、曲がり、ギヤボックスの漏出、損傷、変形、連結部がた、摩耗、連結部取付	目視、操作、タケール	
22 アーティキュレート機構		アーティキュレーション角度、センターピン部のがた、亀裂、損傷、変形、リンクアーティキュレーション角度	目視、操作、タケール		
23 パワーステアリング装置		油漏れ、油漏れ、ホース等の損傷、ひび割れ、老化、配管等取付、サム	目視、		
24					
制 動 裝 置	25 走行ブレーキ	ペダルの遊び、床板との隙間、ぬき具合(制動距離 2 m)	目視、操作、タケール(容尺)		
	26 駐車ブレーキ	→ 分離、引き合、ぬき具合、床板・フレーム部の損傷・摩耗	目視、操作		
	27 ヘダルロック	作動、損傷、摩耗	目視、操作		
	28 ロッド、リンク、ケーブル類	油漏れ、摩耗、変形、取付	目視、		
	29 ホース、パイプ	油漏れ、→ 漏れ、油漏れ、ひび割れ、老化、ランプ等の取付、サム	目視、手けん水		
	30 オイルブレーキ	⑥ シリンダー作動、油漏れ、油漏れ	目視、操作		
	31 エアブレーキ	ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、タケール、手けん水		
	32 ブレーキ倍力装置	介の作動、→ 漏れ、油漏れ、マニホールドの作動	目視、操作、手けん水		
	33 ブレーキドラム、ブレーキシュー	ライニング隙間、* ライニング剥離、損傷、摩耗、* アンカーピン陥食、スプリングへたり、* ドラム内面亀裂、損傷、摩耗	目視、タケール、探傷器		

3年間保存

// 2024年版 //

證 明 書 N- 4 U S 0 5 6 1

標準 1346761

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 2025年 9月

3年間保存

事業者への要請及び補修措置

// 2024年版 //

定期（特定）自主検査記録表

証明書
発行日 2024年9月17日

定期自主
標章No. _____

証明書 4 U S 0 5 6 1
發行 No

特自檢
標章No. 1346761

※NO. 17 左フロントタイヤに異物が刺さりスロー・パンクしています。修理して下さい。

事業者への要請等

不具合箇所があります
補修されるようお勧めします

補修等の措置内容