

6ヶ月点検修理仕様書

建設局東部土木みどり事務所

| 車両番号 | 車名 | 年式 | 点検目安日 |
|---------------|--------|--------|-----------|
| 京都880あ4825 | ダイハツ | 令和7年9月 | 令和8年2月27日 |
| 車台番号 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 走行距離 |
| S510P-0634321 | | | 2,663km |

| 修理箇所 | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| ○ エンジンシステム | ☑ 点検 エンジン CO・HC | ☑ 清掃 □ 調整 □ 測定 | ○ マスターシリンダー インナーキット ブレーキホース ブレーキオイル | ☑ 点検 □ 点検 ☑ 点検 □ 取替 ☑ 点検 □ 取替 |
| ファンベルト | ☑ 点検 | □ 取替 | (ディスク式) | □ 点検 |
| クーラーベルト | ☑ 点検 | □ 取替 | ディスクパッド | ☑ 点検 □ 取替 |
| パワーステアリングベルト | ☑ 点検 | □ 取替 | ディスク及びキャリパーキット | ☑ 点検 □ 取替 |
| プラグ | ☑ 点検 | □ 取替 | (ドラム式) | □ 点検 |
| オイルエレメント | | ☑ 取替 | ホイールシリンダーカップブーツ | ☑ 点検 □ 取替 |
| エンジンオイル | □ 点検 | ☑ 取替 | ライニング | ☑ 点検 □ 取替 |
| 油漏れ | ☑ 点検 | | サイドブレーキ | ☑ 点検 □ 調整 |
| エアーエレメント | ☑ 清掃 | □ 取替 | ○ 下廻り | □ 清掃 □ 塗装 |
| 冷却水 (LLC) | ☑ 点検 | □ 取替 | ○ 車検受 | □ 一式 |
| 水漏れ | ☑ 点検 | | ○ 出張回送費 | □ 一式 |
| ○ フロントサスペンション | | | ○ 発煙筒 | ☑ 点検 □ 取替 |
| 及びステアリング廻り | ☑ 点検 | □ 調整 | ○ ワイパーブレードゴム | □ 点検 ☑ 取替 |
| フロントアクスル | | | ○ その他特記事項 | |
| リヤサスペンション | ☑ 点検 | □ 取替 | エアコンフィルター | ☑ 清掃 |
| ○ ミッション・デフォイル | ☑ 点検 | □ 取替 | コンデンサー | ☑ 清掃 |
| フレキシブルジョイント | ☑ 点検 | □ 取替 | (作業車・ダンプに限る) | |
| ドライブシャフト | ☑ 点検 | □ 取替 | 回転灯 | ☑ 点検 |
| | | | バッテリー容量 | ☑ 点検 |

※ 本契約に係る金額については、本仕様書に基づく6ヶ月点検費用のみとする。