

伏見板橋幼稚園 砂場上 藤棚の状況

- ・隣接しているお宅からの苦情（ツルが伸びすぎ）が多く、藤の木は撤去している。
- ・熱中症対策のために、寒冷紗をかけ、陽ざしを遮るようにしている。
- ・鉄の腐食や塗装の剥がれがひどく、上部のポールが倒れると危険なので、ポールは撤去を考えている。

