


不具合状況

(1) 当該車両情報

(型式)	RBP5-40-500
(車番)	421AB0006
(メーカー)	三菱ロジスネクスト
(作業床高さ)	5m

(2) 不具合箇所



充電タイマー不良