




高圧(6.6kV)母線

不良 換気扇
固着のため回転しません



不良の換気扇

P Cの直ぐ横にある為
取替時には、キュービクル内の停電
が必要です。
作業時には、主任技術者に必ず連絡
して下さい。立会が必要です。