

車 検 修 理 仕 様 書

| 車両番号        | 車 名      | 型式 年式       | 要求課                                | 車検日        |
|-------------|----------|-------------|------------------------------------|------------|
| 京都301 せ 253 | スバル レガシー | CBA-BP5 H19 | 南区役所健康長寿推進課<br>(担当 野口 TEL681-3167) | 別途調整       |
| 車台番号        | 型式指定番号   | 類別区分番号      | 走行距離(R8.8.14)現在                    | 有効期間の満了する日 |
| BP5-158075  | 12051    | 1017        | 86,632(前回84,374)                   | 令和8年10月16日 |

| 修 理 項 目             |              |                        |         |      |
|---------------------|--------------|------------------------|---------|------|
| ①                   |              | ⑥                      |         |      |
| エンジンシステム            | (点検)         | クラッチ                   | 点検 調整   |      |
| エンジン                | (清掃) (調整)    | クラッチオーバーホール            |         |      |
| CO・HC               | (測定)         | デスク ベアリング カバー Assy     |         | 取替   |
| F, D, C, Pベルト       | (点検) 調整 取替   | クラッチマスターキット            | 点検      | 取替   |
| ポイント プラグ            | (清掃) 調整 取替   | クラッチレリーズキット            | 点検      | 取替   |
| オイルエレメント            | (取替)         | クラッチワイヤー Assy          | 点検 調整   | 取替   |
| エアーエレメント            | (清掃)         |                        |         | 取替   |
| フュエルエレメント           |              | ⑦                      |         |      |
| エンジンオイル             | (取替)         | トルコン、トルコンオイル           | (点検)    | 取替   |
| ラバーホース(上下バイパス式)     | (点検)         | トランス、アクスル              | (点検) 調整 |      |
| ヒーターホース(エンジンルーム内一式) | (点検)         | ドライブシャフト回り             | (点検) 調整 |      |
| フュエルホース(エンジンルーム内一式) | (点検)         | デフ、ミッションオイル            | (点検)    | 取替   |
| タベット調整 カバーパッキン      |              | 前後 Uジョイント              | (点検) 調整 | 取替   |
| ②                   |              | 前後 アブソーバー              | (点検)    | 取替   |
| フロントサスペンション         | } (点検) (調整)  | 前後 スプリング               | (点検)    | 取替   |
| 及びステアリング回り          |              |                        |         |      |
| フロントアスクル回り          |              |                        |         |      |
| ③                   |              | ⑧                      |         |      |
| (ドラム式)              |              | 下回り清掃、塗装、グリースアップ       | (清掃) 塗装 |      |
| ブレーキ回り オーバーホール      |              | ⑨                      |         |      |
| (タンデム) マスターシリンダー    | (点検)         | 車検受け一式、出張回送費           | (要)     | 不要   |
| インナーキット             | 取替           | ⑩                      |         |      |
| ブレーキホース             | (点検)         | クーラーシーズンイン点検、ガスチャージ 1本 | 要       | (不要) |
| ブレーキオイル             | 点検           | ⑪                      |         |      |
| (デスク式)              |              | ラジエター 洗浄 LLC取替 30%     | (要)     | 不要   |
| フロントブレーキ オーバーホール    |              | ワイパーブレードゴム(前・後)        |         | (取替) |
| デスク及びキャリパーキット       | (点検)         | 左右フロントハブベアリング          | 脱着点検    |      |
| リヤーホイールシリンダーカップ ブーツ | (点検)         | グリース詰替・ハブシール           |         | 取替   |
| リヤーライニング            | (点検)         | 発煙筒(ハイフレーヤ)            |         | 取替   |
| ④                   |              | 左右ナックルストッパーカバー         |         | 取替   |
| ハイドロブースター           | (点検)         |                        |         |      |
| インナーキット             | (点検)         | ⑫その他特記事項               |         |      |
| ハイドロ バキュームホース       | (点検)         | 車検代行手数料(印紙代)を含む        |         |      |
| ⑤                   |              |                        |         |      |
| センター、サイドブレーキ        | (点検) (調整) 取替 |                        |         |      |

本契約に係る金額については、本仕様書に基づく法定車検費用とする。(自賠責保険、重量税、法定費用リサイクル料金については、本契約に含まない)