

① 品名シリアルナンバー


品名： SD-P205A

シリアルナンバー 320686



② ウォータークーラー内部図

排水の分岐部で水漏れが発生している。



③ ②の拡大図

T字の分岐部にクラックが入り、水漏れしている。

パーツのアッシーが入手できれば、付け替えていただきたいですが、アッシーの入手ができない場合は、クラック部の補修でも可能です。

