

【現況写真】

080902 上高野小

(運動場フェンスの一部) → フェンス全体に同じ状況が見られる



①外への出入口

枠がずれてしまっている（完全にはまらない）



扉を開けると閉まらなくなるのでチェーンで固定




扉が思うように開けられず、運動場からボールが出て用水路に入ってしまった場合、すぐに取りに  
いけずボールが流れていってしまう。

②網がめくれてしまっている



③上と下が分かれ、隙間ができている



### <児童の安全において危険>

上部の金網が下に落下してくる危険がある。

金網付近に児童がいた場合は単なる怪我だけではなく、命にもかかわる大きな事故になる。

早急に修繕が必要である。

場所によっては針金で止めているが、開く力によって外れてしまう。

