




鋼桁補修図







2@2200=4400


FRPシート補修工 詳細図









紫外線硬化型FRPシート設置 詳細図



紫外線硬化型FRPシート設置 断面図



FRPシート内部構造



FRPシート補修数量表

番号	幅	高さ	面積	面数	箇所数	合計面積
1	0. 450	0.124	0.056	2	1	0.112
2	0. 220	0.124	0. 027	2	1	0. 054
3	1. 000	0.110	0.110	2	1	0. 220
4	0. 400	0.105	0.042	2	1	0. 084
5	0. 600	0.116	0.070	2	1	0.140
6	0. 400	0.117	0.047	2	1	0. 094
7	0. 180	0.330	0.059	2	1	0.118
8	0. 140	0.300	0.042	2	1	0. 084
9	0. 110	0.100	0. 011	2	1	0. 022
10	1. 200	0.110	0. 132	2	1	0. 264
(1)	0. 500	0.120	0.060	2	1	0. 120
(12)	0. 500	0.110	0. 055	2	1	0.110
13	0. 400	0.115	0.046	2	1	0. 092
14	0. 110	0.100	0. 011	2	1	0. 022
(15)	0. 300	0.117	0. 035	2	- 1	0. 070
16	0. 170	0.140	0. 024	2	1	0.048
					合計	1. 654

※ 施工を行う前に、寸法形状および損傷状況の確認を行うこと ※ FRPシート補修部は、FRPシート硬化確認後、中塗・上塗を実施すること


工事名	二の凝積(新二ノ凝核	二の瀬橋(新二ノ瀬橋)補修工事				
工事場所	京都市左京区鞍	京都市左京区鞍馬二ノ瀬町地内				
図面名	鋼桁補修図	鋼桁補修図				
事業年度	令和7年度					
縮尺	縮 R 図示 図面番号 3 / 11					
京都市建設局土木管理部橋りょう健全推進課						

塗装塗替図


桁配置図

S=1:60

(上フランジ)



(下フランジ)



Rc-I塗装系(スプレー)

塗装工程	塗 料 名	使用量 (g/m2)	塗装間隔	
素地調整	4時間以内			
防食下地	有機ジンクリッチペイント	ッチベイント 600		
下塗	下 塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 240			
下塗	下 塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 240		1~10B 1~10B	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	170	. 100	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	8剤形ふっ素樹脂塗料上塗 140		


すること。

2) 塗膜に基準値を超える鉛及びクロムが 含まれていることに留意し施工すること。

F-11塗装系(はけ・ローラー)【支点上補剛材】

塗装工程		装工程	塗 料 名	使用量 (g/m2)	塗膜厚(μm)	塗装間隔
製作	1	素地調整	プラスト処理 ISO Sa 2 1/2			4時間以内
工場 2 防食下地 無機ジンクリッ			無機ジンクリッチペイント	600	75	1年以内
	1	素地調整	4時間以内			
	2	ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料下塗	130	-	
現	3	下塗り	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	1000	300	1日~10日
場	4	中塗り	ふっ素樹脂塗料用中塗	140	30	1日~10日
	5	上塗り	ふっ素樹脂塗料用上塗	120	25	1日~10日

鋼道路橋防食便覧 P.Ⅱ-64



支承工構造図(その1)

新支点部概要図 支点上補剛材詳細図 防食工 S=1:20 S=1:5 S=1:5 支承表面処理図 支点上補剛材 新支点:N=2箇所 1箇所当たり 支承正面図 支承側面図 2-Fig. PL 180*13*1130 (SM400A) 2-Stiff. PL 80*10*1150 (SM400A) 16-TCB M22*70 (S10T) 支点上補剛材 防食面積 A=0.061m2 Fig. PL-180*13*1130 (SM400A) Stiff. PL-80*10*1150 (SM400A) 防食面積 A=0.027m2 φ25削孔(t=9mm) 16本/箇所 セットポルトMI6 [支承工構造図(その2)で計上] 新支承中心 新設鉛直ゴム支承 [支承工構造図 (その2) で計上] RF 10 \$6.10° 专业 沓座モルタル [支承工構造図 (その2) で計上] 680(余幅100含む) 420(余幅100含む) 施工数量 新支点:N=2箇所 1箇所当たり φ25削孔(t=9mm) n=16本/箇所 φ19削孔(t=16~19mm) n=4本/箇所 支承正面図 支承 防食工詳細図 主桁 防食面精 2階目 高機能長耐久性防食防水テーブ 3種ケレン 鋼材 高機能長耐久性防食防水テーブ専用ブライマー ※高機能長耐久性防食防水テーブは L:支点から添架管支持材までの最短距離 ULTRA-WAX-TAPE (NETIS: SK-180017-A) 同等品以上とする。 A1個 L=500mm A2個 L=1060mm 680(余幅100含む) 高機能長耐久性防食防水テープ設置 フロー図 新設鉛直ゴム支承 +支点上補剛材 浮き錆のワイヤーブラシ等で除去を行い、 ホコリやゴミを取り除く。 必要量の高機能長耐久性防食防水テーブ専用プライマーを手で取り出し手で塗布する。 プライマー塗布 ※手袋着用のこと 高機能長耐久性防食防水テープを防食範囲に施工する。 複雑な形状においては、ハサミやカッターにて 支承/ | |高機能長耐久性防食防水テーブ貼付 切り込みを入れて空気だまりがないように設置を行う。 ボルト部は押しつけながら貼り、空気だまりがないように設置を行う。 高機能長耐久性防食防水テープを重ねる際は30mm以上のラップ幅を確保する。 継ぎ目がなくなるようにしっかりなじませ、 段差・継ぎ目調整 既設支承 アンカーボルトM33 空気だまり・浮き・剥がれがないことを確認する。 工事名 二の凝積(新二ノ凝積)補修工事 丁事場所 京都市左京区鞍馬二ノ瀬町地内 図面名 支承工構造図 (その1) 事業年度 令和7年度 370 A1側、A2側とも同じ構造。

注) 工事に先立って、既設構造物の形状測定を行い、寸法等を確認すること。


図面番号 5 / 11


図示

京都市建設局土木管理部橋りょう健全推進課

※ 施工を行う前に、寸法形状および損傷状況の確認を行うこと


支承工構造図(その2)






橋軸方向

S=1:5







2@2200=17600


断 面 図

S=1:20

【中析部】 新設鉛直ゴム支承+沓座モルタル







② 六角ボルト、ワッシャー 六角ボルト M16x40 強度区分 8.8

平座金 19x30x6.0 F35




111	y ∔+ ax								
	名称 寸法 材質 単位 数量							備者	
	名 称	寸 法	材質	華拉	Fix	Mov	合計	1M +5	
0	ゴム支承	220x320x88	図示	枚	1	1	2	Ge=1. ON/mm2	
2	六角ボルト	M16x40	-	組	4	4	8	ワッシャー含む	
3	沓座モルタル	480x380xt60	無収縮モルタル	m3	0.01	0.01	0.02	0.01m3/箇所	
(4)	沓座補強鉄筋	7-D10x400、9-D10x300	SD295A	kg	3	3	6	3kg/箇所	
	チッピング	480x380xt20	-	т2	0. 2	0. 2	0.4	0. 2m2/箇所	
	沓座モルタル型枠		_	m2	0.1	0.1	0.2	0. 1m2/箇所	

注) 1. 道路橋支承便覧 平成30年12月版 注) 2. 「大角ボルト」は亜鉛めっき仕様とする。

工事名	この凝積(新二ノ凝積) 補修工事 京都市左京区鞍馬二ノ瀬町地内				
工事場所					
図面名	支承工構造図 (その2)				
事業年度	令和7年度				
縮 尺 図示 図面番号 6 / 11					
京都市建設局土木管理部橋りょう健全推進課					

※ 施工を行う前に、寸法形状および損傷状況の確認を行うこと


排水施設工 構造図




取付金具詳細図

G1側 N=2組 730 9 <u>8</u> 8 00 9 <u>8</u> 8 00 4-14x30集和

S=1:10



G3側 N=2組



- 注) 1. 既存排水管(VP管 0.5m×2箇所+1.0m×2箇所)撤去後に設置する
- 2. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
- 3. 排水装置はTSステンレス排水装置同等品以上とする。
- 4. 天板プレートー体型排水装置は、NETIS No. CB-190003-A同等品以上とする。
- 5. SS400は全て溶融亜鉛メッキ
- (特記なき場合は JIS H 8641 2種 HDZ55) 仕上げを行う。但し、ボルト類はHDZ35とする。
- 仕上げを行う。但し、ボルト類はHDZ35とする。 6. t=2. 0未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し
- 耐食性向上の措置を講じる。
- 7. 現地調査にて寸法確定後製作する。

工事名 二の基積第二/基則 特修工事
工事場所 宗都市左京区較馬二/選町地内
図面名 排水能設工 構造図
事業年度 令和7年度
超 尺 図示 図面番号 7 / 11
京都市建設局土木管理部構りょう種全産連携

水切り設置工詳細図


端部から20程度離す
NETIS KK-180012-VE ウォーターカッター同等品以上


水切り材 25x15

S=1:5

※ 施工を行う前に、寸法形状および損傷状況の確認を行うこと。

伸縮継手工 構造図





遊間充填工 数量表


12 4m当り

				12.4m 当り
材料名	仕 様	単位	数量	備考
バックアップ材	軟質発泡ウレタン	本	10	1500mm/本
テープ材	t=3mm,プチルコ゚ムテープ	巻	3	8m/巻
プライマー	1液湿気硬化型ウレタン塗料	缶	1	1Kg/缶
止水材	1成分湿気硬化型ウレタン樹脂	セット	2	10.3Kg/セット


工利	名	二の凝積(新二ノ凝積)補修工事				
工事	場所	京都市左京区鞍馬二ノ瀬町地内				
図	名	伸縮継手工 構造図				
事業	年度	令和7年度				
縮	尺	図示	図面番号	8 / 11		
京都市建設局土木管理部橋りょう健全推進課						

(参考図) 仮設計画図

側面図 S=1:100




平面図 S=1:100



断面図

S=1:50



以里 衣								
工種	種別	単位	数量	備考				
足場工	吊足場	m2	145. 2					

- 1. 施工時、現地確認の上、詳細寸法を決定すること。 2 塗頭に有害物質が含まれるため、意識料解、素地研整池工時等は、塗頭が角散しないように環境へ配慮した対応を行うこと。 3 再足制により提工、床面シートの設備、軽額、転換が加工・シート場の設工が含まれている。 4 用足場の供用機関は、2 位当月を密定している。 5 目後レン時には、プラスト用発生シート工により異生を行うこと。

鉛対応環境対策資機材 (参考数量)


自圧集療装置	負圧集塵装置(160m3/min)	台・月	1. 0
共工未在农业	負圧集塵機用カートリッジフィルタ. パッキン	本	16
	エアシャワー	台・月	1. 0
エアシャワー	エアシャワー用1次フィルター	枚	2
	エアシャワー用HEPAフィルター	枚	1
クリーンルーム	簡易セキュリティールーム	箇所	1
	真空掃除機	台・月	1. 0
直空掃除機	真空掃除機用1次フィルター	枚	2
具空播际恢	真空掃除機用2次フィルター	枚	1
	真空掃除機用HEPAフィルター	個	1

安全費数量表 (参考数量)

	エコクリーンクールスーツ (上)	着	24
	エコクリーンクールスーツ (下)	着	24
	送気ユニット 接続器共	組	6
	定置式ろ過筒 (4人用、ろ過フィルター含む)		2
	エアラインホース (Φ9, L=20m, 6人分)	本	6
鉛対応安全衛生保護具	エアラインホース (Φ19, L=25m, 定置ろ通筒2組分)	本	2
	防塵マスク (6人分)	個	6
	防塵マスク用フィルター (交換用含む)	個	36
	防護手袋	粗	120
	防護長靴	足	6

工事名	二の瀬橋(新二ノ瀬橋)補修工事 京都市左京区鞍馬二ノ瀬町地内				
工事場所					
図面名	(参考図) 仮設計	(参考図) 仮設計画図			
事業年度	令和7年度				
縮 尺 図示 図面番号 9 / 11					
京都市建設局土木管理部橋りょう健全推進課					

(参考図) 現況橋梁一般図(その1)



工事名	二の凝積(新二ノ凝積)補修工事			
工事場所	京都市左京区鞍馬二ノ瀬町地内			
図面名	(参考図) 現況模梁一般図 (その1)			
事業年度	令和7年度			
縮尺	図示	図面番号	10 / 11	
京都市建設局土木管理部橋りょう健全推進課				

(参考図) 現況橋梁一般図(その2) S=1:60 A1橋台 橋座平面図 アンカーナットM33 右側面図 正面図 左側面図 技序接受 A2橋台 橋座平面図 アンカーナットM33 左側面図 正面図 右側面図

工事名	二の凝積(新二ノ凝積)補修工事			
工事場所	京都市左京区鞍馬二ノ瀬町地内			
図面名	(参考図) 現況模梁一般図 (その2)			
事業年度	令和7年度			
縮尺	1:60	図面番号	11 / 11	
京都市建設局土木管理部繰りょう健全推進課				