

扉の修繕（洲崎排水機場）仕様書

建設局土木管理部河川整備課

（担当：藤川慎 群馬 電話：222-3591）

1 場所

洲崎排水機場（京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町）

2 履行期限

令和7年11月3日（月）

3 修繕内容

洲崎排水機場の扉の修繕を行う

- ・部材が健全であると判断する、扉の下部から450mm程度で切断し、再作製した損傷箇所と同等部品を接合するものとする。
- ・再作製した箇所の丁番は、新品に更新すること。
- ・接合は、原則として溶接とする。
- ・接合後、扉全体のケレン再塗装を実施すること。
- ・扉の設置場所は、2階。
- ・扉を場外搬出して加工することは可能とする。
- ・材料は、原則として「STKMR(機械構造用角形鋼管) スモール角パイプ(長方形 1.6x40x25)」を使用すること。

4 注意事項

- ・見積書の宛先は「京都市長」とする。
- ・見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とし、その旨を記載すること。
- ・現場作業費、部品費、その他諸経費（法定福利費含む）を含んだ見積書とすること。
- ・見積書は原本郵送、メール提出のいずれかとする。
- ・見積書には担当者名（フルネーム）及び連絡先を明記すること。
- ・見積書の有効期限は1か月以上とする。
- ・原則、契約予定相手方のみ連絡を行い、連絡なき場合は契約不成立とする。
- ・法令に従い安全に作業を行うこと。
- ・撤去した部材等は適切に処理を行うこと。
- ・見積書の送付先は以下のとおり

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市建設局土木管理部河川整備課（京都市役所分庁舎3F）



担当：藤川、群馬

電話：222-3591（河川整備課番号）

F AX：213-1213（河川整備課番号）

E-mail：fuqbe428@city.kyoto.lg.jp（藤川宛）


○扉全体



○扉破損箇所詳細



○寸法詳細



○扉設置箇所

