

## 京都市立山階小学校他 121 校受水槽・高架水槽の外観及び水質検査仕様書

教育委員会事務局教育環境整備室

(担当 山本・脇 222-3796)

本件は、水道法第 34 条の 2 第 2 項の規定に基づき、京都市立山階小学校他 121 校の受水槽・高架水槽（以下、「貯水槽」という。）の簡易専用水道の管理に係る検査（以下、「定期検査」という。）を実施するものである。

定期検査の実施は以下によるものとする。

1 実施期間は、契約の日の翌日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。

2 検査対象校は別紙 1 による。

なお、検査対象校における貯水槽の数量等が別紙 1 と相違する場合は、教育委員会事務局教育環境整備室（以下、「教育環境整備室」という。）と協議し、許可を受けてから実施すること。

3 受託者は、本市区域において水道法第 34 条の 2 第 2 項の登録を受けていること。

4 受託者は、契約の日の翌日から 2 週間以内に定期検査の実施計画書を教育環境整備室に提出すること。

5 定期検査の方法等は、「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項（厚生労働省告示第 262 号）」による。

6 検査実施における留意事項

（1）検査実施日について、学校側と事前に日程調整を行ったうえで、検査日程表及び検査実施者名簿を教育環境整備室に提出すること。

（2）検査を実施する際は、検査員の所属検査機関名、氏名等を記載した身分証明書を学校長又は教頭又は当該施設の管理担当者に提示し、実施の許可を受けるとともに、学校長又は教頭又は当該施設の管理担当者の立会のうえ検査を実施すること。

（3）検査の実施にあたっては、児童・生徒に危害を及ぼすことがないように、また、建物及び付帯設備等を破損・滅失することがないように細心の注意を払うこと。万一、事故が発生した場合には、受託者の責任において損害を賠償すること。

7 受託者は、定期検査終了後、検査結果に係る報告書を 2 部作成し、学校及び教育環境整備室に提出すること。

8 検査の結果、修繕を要する事項がある場合は、別紙 2「令和 8 年度水質検査不備事項一覧（各校分及び全校分）」に記載し、電子データ（マイクロソフト社エクセル形式）にて教育環境整備室に提出すること。

9 その他詳細については、教育環境整備室の指示による。

(別紙 1)

| 番号 | 学校名    | 受水槽数 | 備考         |
|----|--------|------|------------|
| 1  | 山階小    | 1    |            |
| 2  | 山階南小   | 1    |            |
| 3  | 西野小    | 1    |            |
| 4  | 鏡山小    | 1    |            |
| 5  | 陵ヶ岡小   | 1    |            |
| 6  | 音羽小    | 1    |            |
| 7  | 音羽川小   | 1    |            |
| 8  | 大塚小    | 1    |            |
| 9  | 勸修小    | 2    |            |
| 10 | 小野小    | 1    |            |
| 11 | 百々小    | 1    |            |
| 12 | 大宅小    | 1    |            |
| 13 | 山科中    | 2    |            |
| 14 | 勸修中    | 1    |            |
| 15 | 大宅中    | 1    |            |
| 16 | 安祥寺中   | 1    |            |
| 17 | 音羽中    | 1    |            |
| 18 | 花山中    | 2    | 内プール用受水槽 1 |
| 19 | 嵯峨小    | 2    |            |
| 20 | 広沢小    | 1    |            |
| 21 | 嵐山小    | 1    |            |
| 22 | 常磐野小   | 2    |            |
| 23 | 嵯峨野小   | 1    |            |
| 24 | 御室小    | 1    |            |
| 25 | 宇多野小   | 1    |            |
| 26 | 花園小    | 1    |            |
| 27 | 高雄小    | 1    |            |
| 28 | 元京北第一  | 1    |            |
| 29 | 元京北第二  | 1    |            |
| 30 | 太秦小    | 1    |            |
| 31 | 南太秦小   | 1    |            |
| 32 | 安井小    | 1    |            |
| 33 | 西院小    | 2    |            |
| 34 | 山ノ内小   | 1    |            |
| 35 | 梅津北小   | 1    |            |
| 36 | 西京極小   | 1    |            |
| 37 | 西京極西小  | 1    |            |
| 38 | 葛野小    | 1    |            |
| 39 | 蜂ヶ岡中   | 1    |            |
| 40 | 太秦中    | 1    |            |
| 41 | 嵯峨中    | 1    |            |
| 42 | 四条中    | 1    |            |
| 43 | 西京極中   | 1    |            |
| 44 | 梅津中    | 1    |            |
| 45 | 西院中    | 1    |            |
| 46 | 双ヶ丘中   | 1    |            |
| 47 | 京都京北小中 | 1    |            |
| 48 | 川岡小    | 1    |            |
| 49 | 川岡東小   | 1    |            |
| 50 | 檉原小    | 1    |            |
| 51 | 松尾小    | 2    |            |
| 52 | 松陽小    | 1    |            |
| 53 | 桂小     | 1    |            |
| 54 | 桂徳小    | 1    |            |
| 55 | 桂川小    | 1    |            |
| 56 | 桂東小    | 1    |            |
| 57 | 大枝小    | 2    | 内プール用受水槽 1 |
| 58 | 桂坂小    | 1    |            |
| 59 | 新林小    | 1    |            |
| 60 | 元竹の里小  | 2    |            |
| 61 | 上里小    | 1    |            |
| 62 | 大原野小   | 1    |            |
| 63 | 桂中     | 1    |            |
| 64 | 松尾中    | 1    |            |
| 65 | 桂川中    | 1    |            |
| 66 | 檉原中    | 1    |            |
| 67 | 大枝中    | 1    |            |
| 68 | 洛西中    | 2    |            |
| 69 | 元西陵中   | 1    |            |
| 70 | 大原野中   | 1    |            |

(別紙 1)

| 番号  | 学校名    | 受水槽数 | 備考         |
|-----|--------|------|------------|
| 71  | 西総合支援  | 2    | 内プール用受水槽 1 |
| 72  | 深草小    | 1    |            |
| 73  | 稲荷小    | 1    |            |
| 74  | 藤ノ森小   | 1    |            |
| 75  | 藤城小    | 1    |            |
| 76  | 砂川小    | 1    |            |
| 77  | 竹田小    | 1    |            |
| 78  | 桃山小    | 1    |            |
| 79  | 桃山東小   | 1    |            |
| 80  | 桃山南小   | 1    |            |
| 81  | 醍醐小    | 1    |            |
| 82  | 小栗栖宮山小 | 2    |            |
| 83  | 池田小    | 1    |            |
| 84  | 池田東小   | 1    |            |
| 85  | 春日野小   | 1    |            |
| 86  | 日野小    | 2    |            |
| 87  | 元石田小   | 1    |            |
| 88  | 醍醐西小   | 1    |            |
| 89  | 北醍醐小   | 1    |            |
| 90  | 伏見板橋小  | 1    |            |
| 91  | 伏見南浜小  | 1    |            |
| 92  | 伏見住吉小  | 1    |            |
| 93  | 下鳥羽小   | 1    |            |
| 94  | 横大路小   | 1    |            |
| 95  | 納所小    | 1    |            |
| 96  | 向島小    | 1    |            |
| 97  | 向島藤の木小 | 1    |            |
| 98  | 元向島南小  | 2    |            |
| 99  | 神川小    | 1    |            |
| 100 | 久我の杜小  | 1    |            |
| 101 | 羽束師小   | 2    | 内プール用受水槽 1 |
| 102 | 深草中    | 1    |            |
| 103 | 藤森中    | 2    |            |
| 104 | 桃山中    | 2    |            |
| 105 | 伏見中    | 2    |            |
| 106 | 神川中    | 3    | 内プール用受水槽 1 |
| 107 | 醍醐中    | 1    |            |
| 108 | 春日丘中   | 1    |            |
| 109 | 栗陵中    | 1    |            |
| 110 | 桃陵中    | 1    |            |
| 111 | 向島東中   | 1    |            |
| 112 | 洛水中    | 1    |            |
| 113 | 大淀中    | 2    |            |
| 114 | 桃陽総合支援 | 1    |            |
| 115 | 京都工学院高 | 1    |            |
| 116 | 向島秀蓮小中 | 1    |            |
| 117 | 明親小    | 1    |            |
| 118 | 美豆小    | 1    |            |
| 119 | 京都奏和高  | 1    |            |
| 120 | 呉竹総合支援 | 1    |            |
| 121 | 洛西陵明小中 | 1    |            |
| 122 | 栄桜小中   | 1    |            |

## 令和8年度 水質検査不備事項一覧(各校分)

| 番号 | 学校名 | 場所        | 不備内容                             | 備考 |
|----|-----|-----------|----------------------------------|----|
| 例  | ●●小 | 本館東側高架水槽  | 高架水槽マンホールのパッキンが劣化しているので取り替えて下さい。 |    |
| 例  | ●●小 | 受水槽(校舎西側) | 受水槽通気管の管端部に防虫網を取り付けてください。        |    |
| 1  |     |           |                                  |    |
| 2  |     |           |                                  |    |
| 3  |     |           |                                  |    |
| 4  |     |           |                                  |    |
| 5  |     |           |                                  |    |
| 6  |     |           |                                  |    |
| 7  |     |           |                                  |    |
| 8  |     |           |                                  |    |
| 9  |     |           |                                  |    |
| 10 |     |           |                                  |    |
| 11 |     |           |                                  |    |
| 12 |     |           |                                  |    |
| 13 |     |           |                                  |    |
| 14 |     |           |                                  |    |
| 15 |     |           |                                  |    |
| 16 |     |           |                                  |    |
| 17 |     |           |                                  |    |
| 18 |     |           |                                  |    |
| 19 |     |           |                                  |    |
| 20 |     |           |                                  |    |
| 21 |     |           |                                  |    |
| 22 |     |           |                                  |    |
| 23 |     |           |                                  |    |
| 24 |     |           |                                  |    |
| 25 |     |           |                                  |    |
| 26 |     |           |                                  |    |
| 27 |     |           |                                  |    |
| 28 |     |           |                                  |    |
| 29 |     |           |                                  |    |
| 30 |     |           |                                  |    |

・不備事項は、1件ごとに1行記載すること。  
 ・「令和8年度水質検査不備事項一覧(各校分)」は、各校ごとに電子ファイルを作成し、それぞれ電子データにて提出すること。

## 令和8年度 水質検査不備事項一覧(全校分)

| 番号 | 学校名 | 場所         | 不備内容                             | 備考 |
|----|-----|------------|----------------------------------|----|
| 例  | ●●小 | 本館東側高架水槽   | 高架水槽マンホールのパッキンが劣化しているので取り替えて下さい。 |    |
| 例  | △△中 | 受水槽(北校舎東側) | 受水槽通気管の管端部に防虫網を取り付けてください。        |    |
| 1  |     |            |                                  |    |
| 2  |     |            |                                  |    |
| 3  |     |            |                                  |    |
| 4  |     |            |                                  |    |
| 5  |     |            |                                  |    |
| 6  |     |            |                                  |    |
| 7  |     |            |                                  |    |
| 8  |     |            |                                  |    |
| 9  |     |            |                                  |    |
| 10 |     |            |                                  |    |
| 11 |     |            |                                  |    |
| 12 |     |            |                                  |    |
| 13 |     |            |                                  |    |
| 14 |     |            |                                  |    |
| 15 |     |            |                                  |    |
| 16 |     |            |                                  |    |
| 17 |     |            |                                  |    |
| 18 |     |            |                                  |    |
| 19 |     |            |                                  |    |
| 20 |     |            |                                  |    |
| 21 |     |            |                                  |    |
| 22 |     |            |                                  |    |
| 23 |     |            |                                  |    |
| 24 |     |            |                                  |    |
| 25 |     |            |                                  |    |
| 26 |     |            |                                  |    |
| 27 |     |            |                                  |    |
| 28 |     |            |                                  |    |
| 29 |     |            |                                  |    |
| 30 |     |            |                                  |    |

・不備事項は、1件ごとに1行記載すること。  
 ・「令和8年度水質検査不備事項一覧(全校分)」は、全校分の不備事項一覧をまとめて記載し、電子データにて提出すること。