

# 泉殿公園



泉殿公園

| 細別       | 規格・寸法                                                   | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|---------------------------------------------------------|----|----|----|
| 危険木伐採(1) | ランクD 幹周C=75cm以上～C=100cm未満                               | 本  | 1  |    |
| 危険木伐採(2) | ランクE 幹周C=100cm以上～C=125cm未満                              | 本  | 1  |    |
| 危険木伐採(3) | ランクF 幹周C=125cm以上～C=150cm未満                              | 本  | 2  |    |
| 根株撤去     | ランクD 根元周C=112cm以上～C=150cm未満                             | 本  | 4  |    |
| 高木植栽     | サルスベリ H=3.0m,C=0.18m,W=1.2m<br>二脚鳥居支柱(添木無),浸透碎石(1),土壌改良 | 本  | 2  |    |

凡例

- ◎ 危険木伐採＋根株撤去＋植栽
- 危険木伐採＋根株撤去

|                       |                 |      |     |
|-----------------------|-----------------|------|-----|
| 工 事 名                 | 泉殿公園他危険木更新工事    |      |     |
| 工事場所                  | 京都市左京区吉田泉殿町他 地内 |      |     |
| 図 面 名                 | 平面図(1)          |      |     |
| 事業年度                  | 令和7年度           |      |     |
| 縮 尺                   | 1/250           | 図面番号 | 1/3 |
| 京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所 |                 |      |     |

# 南田公園



- 凡例
- 危険木伐採 + 根株撤去 + 植栽
  - 危険木伐採 + 根株撤去
  - 危険木伐採
  - ヒマヤシギ (今回工事対象外)


| 南田公園     |                                                         |    |    |    |
|----------|---------------------------------------------------------|----|----|----|
| 細別       | 規格・寸法                                                   | 単位 | 数量 | 備考 |
| 危険木伐採(2) | ランクE 幹周C=100cm以上～C=125cm未満                              | 本  | 7  |    |
| 危険木伐採(3) | ランクF 幹周C=125cm以上～C=150cm未満                              | 本  | 6  |    |
| 危険木伐採(4) | ランクG 幹周C=150cm以上～C=175cm未満                              | 本  | 1  |    |
| 根株撤去     | ランクD 根元周C=112cm以上～C=150cm未満                             | 本  | 5  |    |
| 高木植栽     | サルスベリ H=3.0m,C=0.18m,W=1.2m<br>二脚鳥居支柱(添木無),浸透碎石(1),土壌改良 | 本  | 4  |    |

|                       |                 |      |     |
|-----------------------|-----------------|------|-----|
| 工 事 名                 | 泉殿公園他危険木更新工事    |      |     |
| 工事場所                  | 京都市左京区吉田泉殿町他 地内 |      |     |
| 図 面 名                 | 平面図(2)          |      |     |
| 事業年度                  | 令和7年度           |      |     |
| 縮 尺                   | 1/300           | 図面番号 | 2/3 |
| 京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所 |                 |      |     |


構造図

二脚鳥居支柱(添木無) 1/40


正面図




側面図



部分姿図





平面図



仕様  
○丸太の切口部は必ず面取りを施すこと。  
○適用幹周30cm未満とする。  
○支柱用木材はみやこ杣木とする。  
(※民有地及び道路境界付近は避けて植栽すること。)

土壌改良/鉢底碎石



改良土配合表

1m3当り

|          | 現場発生土(m3) | バーク堆肥(袋)<br>40L・20kg/袋 | 真珠岩系パライト(L)<br>3mm以下 |
|----------|-----------|------------------------|----------------------|
| 改良土1m3当り | 0.6       | 5                      | 200                  |

仕様  
○改良土の配合割合は、現場発生土:バーク堆肥:真珠岩系パライト=6:2:2とする。  
○改良土配合表に示す配合割合で現場発生土と改良材を攪拌、混合すること。

二脚鳥居支柱(添木無)材料表

100本当り

| 種 別   | 規 格            | 単位 | 数量  | 備 考   |
|-------|----------------|----|-----|-------|
| 杉丸太杭  | 末口6cm内外,L=1.8m | 本  | 200 | みやこ杣木 |
| 杉丸太横木 | 末口6cm内外,L=0.6m | 本  | 100 | みやこ杣木 |
| 雑材料   | 杉皮,棕櫚縄,鉄線等     | 式  | 1   |       |

浸透碎石

1箇所当り

| 種 別        | 規 格                                | 単位 | 数量  | 備 考     |
|------------|------------------------------------|----|-----|---------|
| 単粒度碎石      | 4号(t=150mm)                        | m3 | 0.2 |         |
| 透水シート      | 長繊維ポリエステル系不織布<br>t=1.0mm,100g/m2以上 | m2 | 1.1 |         |
| 酸素管(DOパイプ) | L=0.46m×4本(φ150mm)                 | 本  | 4.0 | 先端保護材付き |

鉢容量及び植穴容量

1本当り

| 形状 | 土壌改良<br>タイプ | 幹周<br>(cm)  | 鉢径<br>(cm) | 鉢深<br>(cm) | 植穴径<br>(cm) | 植穴深<br>(cm) | 鉢容量<br>(m3) | 植穴容量<br>(m3) | 埋戻容量<br>(m3) |
|----|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 高木 | A           | 10 未満       | 33         | 25         | 69          | 37          | 0.017       | 0.090        | 0.073        |
|    | B           | 10 以上 15 未満 | 38         | 28         | 75          | 40          | 0.028       | 0.140        | 0.112        |
|    | C           | 15 以上 20 未満 | 47         | 33         | 87          | 46          | 0.061       | 0.270        | 0.209        |
|    | D           | 20 以上 25 未満 | 57         | 39         | 99          | 53          | 0.110       | 0.440        | 0.330        |
|    | E           | 25 以上 30 未満 | 66         | 45         | 111         | 59          | 0.170       | 0.650        | 0.480        |
|    | F           | 30 以上 35 未満 | 71         | 48         | 117         | 62          | 0.210       | 0.760        | 0.550        |
|    | G           | 35 以上 45 未満 | 90         | 59         | 141         | 75          | 0.400       | 1.340        | 0.940        |
|    | H           | 45 以上 60 未満 | 113        | 74         | 171         | 90          | 0.740       | 2.280        | 1.540        |
|    | I           | 60 以上 75 未満 | 141        | 91         | 207         | 109         | 1.320       | 3.700        | 2.380        |
|    | J           | 75 以上 90 未満 | 170        | 108        | 243         | 128         | 2.080       | 5.450        | 3.370        |

|                       |                 |      |     |
|-----------------------|-----------------|------|-----|
| 工 事 名                 | 泉殿公園他危険木更新工事    |      |     |
| 工事場所                  | 京都市左京区吉田泉殿町他 地内 |      |     |
| 図 面 名                 | 構造図             |      |     |
| 事業年度                  | 令和7年度           |      |     |
| 縮 尺                   | 図示              | 図面番号 | 3/3 |
| 京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所 |                 |      |     |