



箇所図



南側


腐食・欠損した格子の交換（三辺、計23本程度）



3本



11本



9本

入らないください 入らないください 入らないください 入らないください



門扉の交換・修繕



北側

腐食・欠損した格子の交換（3本程度）

