風呂場の入り口付近のシャワーを撮影したもの

シャワーヘッドが脱落している状況

真ん中のハンドルを回しても、水が出ない状況