

法第12条の点検の対象施設一覧

	施設名	所在地	構造	階数 (地上)	階数 (地下)	延べ面積 (㎡)	用途	外装仕上材 等の全面打診 等の要否	特定天井 の有無	機械換気設備の 測定等※1の点 検の有無	排煙設備の測 定等※1の点 検の有無	防火設備の 点検の有無
1	永興京都駅みなみこども園	京都市南区西九条春日町49	RC造	2	0	305.00	保育所	否	無	有	無	無
2	松ノ木保育園	京都市南区東九条南松ノ木町6	RC造	2	0	449.28	保育所	否	無	有	無	無
3	桂坂保育園	京都市西京区御陵大枝山町4-30	RC造	2	0	1074.13	保育所, 児童館	否	無	有	有	無

※1 測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいいます。

対象施設(棟単位)の貸与品一覧

	施設名	建築物の敷地及び構造の点検資料(3年前)	建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(1年前)	建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(2年前)	建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(3年前)	防火設備の点検資料(1年前)	設計図(建築)	設計図(電気)	設計図(機械)	竣工図(建築)	竣工図(電気)	竣工図(機械)	計画通知書	吹付けアスベストの分析結果資料	吹付け石綿の劣化状況の調査結果資料
1	永興京都駅みなみこども園	○(1, 紙)	○(1, 紙)	○(1, 紙)	○(1, 紙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	松ノ木保育園	○(1, 紙)	○(1, 紙)	○(1, 紙)	○(1, 紙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	桂坂保育園	○(1, 紙)	○(1, 紙)	○(1, 紙)	○(1, 紙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(凡例)
○:貸与可能であることを示す。
×:貸与不可であることを示す。
-:該当がないことを示す。
数字:貸与可能な数量を示す。
電子:貸与品の規格が電子を示す。
紙:貸与品の規格が紙を示す。

※ 対象施設(棟単位))の所有する全ての資料及び図面等を上表に示す。
※ 上表に示した資料及び図面等は全て貸与する。