


箇所図



現況写真（修繕箇所）



木工事内容



①束設置

⑪貫設置

束設置：計10本 (①~⑩)

貫設置：計18本 (⑪~⑳)

現況写真（修繕箇所）



現況写真（修繕箇所）



現況写真（修繕箇所）



現況写真（修繕済箇所）
（北東側）【参考】

