



関係写真  
(建築設備 (昇降機を除く))

部位	番号	点検項目等	点検結果
		3	非2 (1) 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況 非2 (2) 照度の状況 非4 (1) 充電ランプの点灯の状況
		特記事項	
		1階 店舗 非常用照明不点灯 非常用照明照度不足 充電ランプ不点灯	

部位	番号	点検項目等	点検結果
		4	非2 (1) 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況 非2 (2) 照度の状況 非4 (1) 充電ランプの点灯の状況
		特記事項	
		1階 店舗 非常用照明不点灯 非常用照明照度不足 充電ランプ不点灯	

(注意)

- [1] この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- [2] 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- [3] 「部位」欄の「番号」、「点検項目等」は、それぞれ点検様式3-2-1~3-2-4の番号、点検項目等に対応したものを記入してください。
- [4] 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- [5] 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。



No. 5



No. 6



No. 7 京都市住宅供給公社との共用



No. 8 京都市住宅供給公社との共用