

【仕様書別紙】京都市立梅津北小学校 消防設備点検指摘修繕

別紙

不良箇所報告書

名 称	京都市立 梅津北小学校	防 火 管 理 者	福谷 尚子
所 在 地	京都市右京区梅津開キ町16	点検実施 責 任 者	株式会社 RIDEN 垂井 克生
点検種別	機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令和 8年 5月 21日～令和 8年 5月 21日
設 備 名	不 良 内 容		
自動火災報知設備	<ul style="list-style-type: none"> ・差動式スポット型感知器 2 種外形ヘコミ×1 箇所 (№4 北校舎 2 階東(北梅津ホール)) ・火災受信機主回路電源異常(非常ベル送るとヒューズ断) 		
防排煙制御設備	<ul style="list-style-type: none"> ・順位調整器不良×1 箇所(№1 南校舎西階段(3 階)) 		
非常警報器具及び設備			
避難器具			
誘導灯及び誘導標識	<ul style="list-style-type: none"> ・誘導灯避難口機器不良×1箇所 (体育館 北東) 		
屋内消火栓設備			
非常電源 (非常電源専用受電設備)			
消火器具			