

点検の対象施設(棟単位)一覧

施設名	所在地	構造	階数 (地上)	階数 (地下)	延べ面積(m ²)	用途	機械換気設備 の測定等※1の 点検の有無	排煙設備の測定等※ 1の点検の有無
1 こどもみらい館	京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1	RC造	4	1	4666	子育て支援総合センター	有り	無し

※1 測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいいます。

対象施設の貸与品一覧

施設名	建築物の敷地及び構造の点検資料(3年前)	建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(1年前)	建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(2年前)	建築設備(昇降機を除く。)の点検資料(3年前)	防火設備の点検資料(1年前)	設計図(建築)	設計図(電気)	設計図(機械)	竣工図(建築)	竣工図(電気)	竣工図(機械)	計画通知書	吹付けアスベストの分析結果資料	吹付け石綿の劣化状況の調査結果資料		
1 ともみらい館	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	—	—		

(凡例)
○:貸与可能であることを示す。
×:貸与不可であることを示す。
—:該当がないことを示す。
数字:貸与可能な数量を示す。
電子:貸与品の規格が電子を示す。
紙:貸与品の規格が紙を示す。