

仕様書(別紙) 京都市立八条中学校 体育館屋根漏水修繕

体育館雨漏り箇所

①体育館南東



②体育館南西



仕様書(別紙) 京都市立八条中学校 体育館屋根漏水修繕

体育館屋根東面写真

