

点検の対象施設(棟単位)一覧

	施設名	所在地	構造	階数 (地上)	階数 (地下)	延べ面積(㎡)	用途	機械換気設備の 測定等※1の点 検の有無	排煙設備の測定等※ 1の点検の有無
1	桃陽病院本館	京都市伏見区深草大亀谷岩山町48番地の1	鉄筋コンクリート造	4	0	4,751	病院	有り	無し

※1 測定等とは、換気量、温度、相対湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、気流及び排煙風量の測定、並びに中央管理室における制御及び作動の状況の確認のことをいいます。

対象施設の貸与品一覧

	施設名	建築物の敷地 及び構造の点 検資料(3年前)	建築設備(昇 降機を除く。)の 点検資料(1年 前)	建築設備(昇 降機を除く。)の 点検資料(2 年前)	建築設備(昇 降機を除く。)の点 検資料(3年 前)	防火設備の 点検資料(1 年前)
1	桃陽病院	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)	○(1、紙)

(凡例)

- :貸与可能であることを示す。
 ×:貸与不可であることを示す。
 -:該当がないことを示す。
 数字:貸与可能な数量を示す。
 電子:貸与品の規格が電子を示す。
 紙:貸与品の規格が紙を示す。