

車検点検整備仕様書

車 名	型 式	年 式	型 式 指 定 番 号	類 別 区 分 番 号
レガシィ	CBA-BP5	平成19年8月式	12051	1017

車 番	車 台 番 号	走 行 距 離 (令和8年7月末現在)	前回車検時走行距離	車 検 満 了 日
京都301 す5859	BP5-157206	99,282	95,359	令和8年9月2日

点 検 箇 所			
◎エンジンシステム	■点検	◎マスターシリンダー	■点検
エンジン	■清掃		
ファンベルト	■点検 □取替	ブレーキホース	■点検
クーラーベルト	■点検 □取替	ブレーキオイル	■点検 □取替
パワーステアリングベルト	■点検 □取替	(ディスク式)	
プラグ	■点検 □取替	ディスクパッド	■点検 □取替
		ディスク及びキャリパーキット	■点検 □取替
オイルエレメント	■取替	(ドラム式)	
エンジンオイル	□点検 ■取替	ブレーキ廻り O/H	■点検
油漏れ	■点検	ホイールシリンダーカップブーツ	■点検
		ライニング	■点検
エアエレメント	□清掃 ■取替	サイドブレーキ	■点検 ■調整
冷却水(LLC)	■点検 □取替	◎出張回送費	■一式
水漏れ	■点検		
◎フロントサスペンション		◎ワイパーブレードゴム	■取替
及びステアリング廻り	■点検	◎発煙筒(ハイフレーヤ)	■取替
フロントアクスル			
リヤサスペンション	■点検	◎その他 特記事項	
◎ミッション・デフオイル	■点検 □取替		
フレキシブルジョイント	■点検		
ドライブシャフト	■点検		