

【仕様書別紙】京都市立七条中学校 消防設備点検指摘修繕

別紙

不良箇所報告書

名 称	京都市立 七条中学校		防 火 管 理 者	湯浅 康次
所 在 地	京都市下京区西七条御領町32		点検実施責任者	株式会社 RIDEN 垂井 克生
点検種別	機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令和8年6月12日～令和8年6月12日	
設 備 名	不 良 内 容			
消火器具	・消火器具標識不良×8箇所（No.9、No.16、No.18、No.19、No.23、No.28、No.31、No.32） ・消火器具指示圧力計減圧×1箇所（No.29）			
屋内消火栓設備	・フート弁チャッキ確認ワイヤーはずれ			
非常電源 （非常電源専用受電設備）				
自動火災報知設備	・光電式スポット型感知器2種不作動×3箇所（No.6 1階中央ホール（1階・2階）、No.19 EV）			
避難器具				
誘導灯及び誘導標識	・誘導灯避難口機器不良×4箇所（校舎1-2前、体育館南東、校舎1階南西、校舎3階南西階段）（ワックス工事の為、令和8年6月には確認できず） ・誘導灯避難口機器不良×1箇所（校舎3階）（25年製・消灯中）			
防排煙制御設備	・光電式スポット型感知器（3種）不作動×2箇所（No.1 西階段 防火戸、No.10 東階段 防火戸） ・レリーズ不良×2箇所（No.1 西階段（3階×2箇所）） ・順位調整器不良×3箇所（No.1 西階段2階・3階、No.10 東階段 防火戸（2階）） ・危害防止装置電池不良×3箇所（No.6 中央階段1階、No.7 中央階段2階、No.8 中央階段3階）			