

# 仕 様 書

- 1 件名  
京都市立修学院中学校 消防設備点検指摘修繕
- 2 履行場所  
京都市立修学院中学校（京都市左京区一乗寺御祭田町2）  
※修繕箇所の詳細は別紙のとおり。
- 3 履行期限  
契約の日の翌日から令和8年11月30日まで  
ただし、詳細工程は、協議により決定するものとする。
- 4 担当  
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室（北川、脇）

- 5 留意事項等
  - ・現地調査等の見積書作成のためにかかる費用は、業者で負担すること。
  - ・見積もりには部品調達、運搬、施工、動作確認、その他修繕に必要な事項を含み、これに係る費用を含むこと。
  - ・修繕の作業時は、履行場所の担当者の指示に従い行うこと。
  - ・修繕の作業時は児童生徒、教職員の安全を最大限考慮し必要な安全措置を講じること。
  - ・学校敷地内を車両で通行する際は最徐行の上、事故が無いよう細心の注意を払うこと。
  - ・梱包材や修繕により生じた廃棄物等は、契約業者が処分すること。・契約予定価格：税込1, 0 0 0, 0 0 0円未満
- 6 修繕内容

次の修繕を実施すること。  
なお、学校が保管する点検報告書で詳細を確認し、必要に応じて管理職員に確認し、遺漏のないようにすること。

| No. | 摘要(修繕概要等)                                                            | 工法・品質等 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 1   | 感知器増設工事<br>(No.1 北校舎1階東×3、No.2 北校舎2階東×5、No.3 北校舎3階東×4、No.6 北校舎3階西×2) |        |    | 14 | 箇所 |    |
| 2   | 消防申請費                                                                |        |    | 1  | 式  |    |
| 3   | 発信機電圧不良修繕 (No.6 北校舎3階西)                                              |        |    | 1  | 式  |    |
| 4   | 順位調整器 (No.1 南校舎防火戸2階)                                                |        |    | 1  | 箇所 |    |
| 5   | 呼水槽減水警報異常調査                                                          |        |    | 1  | 式  |    |
| 6   | 消火器具標識 (体育館棟フロア北西)                                                   |        |    | 1  | 枚  |    |