

【仕様書別紙】京都市立 修学院中学校 消防設備点検指摘修繕

別紙

不良箇所報告書

名 称	京都市立 修学院中学校		防 火 管 理 者	板倉 早苗
所 在 地	京都市左京区一乗寺御祭田町2番地		点検実施 責 任 者	株式会社 RIDEN 垂井 克生
点検種別	機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令和 8年 5月 26日～令和 8年 5月 26日	
設 備 名	不 良 内 容			
自動火災報知設備	・火災受信機起動遮断ランプ点滅中(断線) ・感知器未警戒の為、増設要す×14箇所(№1 北校舎1階東×3、№2 北校舎2階東×5)(№3 北校舎3階東×4、№6 北校舎3階西×2) ・発信機電圧不良×1箇所(№6 北校舎3階西)			
防排煙制御設備	・順位調整器不良×1箇所(№1 南校舎防火扉(2階))			
誘導灯及び誘導標識				
屋内消火栓設備	・ポンプ制御盤 呼水槽減水警報リレー（オムロン61F-11） 不良			
非常電源（非常電源専用受電設備）				
消火器具	・消火器具標識不良×1箇所（体育館棟 フロア北西）			

