


塔南高校グラウンド



所在地：南区吉祥院観音堂町

標示板

広域避難場所「標示板」調査票 (No. 32-1)


名 称	塔南高等学校グラウンド
所在地	南区吉祥院観音堂町

写 真

令和元年8月現在



略 図




修繕・交換等必要の有無				標 記			
標示板	支柱（杵）	支柱（脚）	支柱（基礎）	日本語	英語	中国語	韓国語
				○	○	○	○

標 示 板



参考写真

＜特記事項＞ ・ 樹木で隠れていた。		



修繕・交換等必要の有無			
誘導標識（表）	誘導標識（裏）	支柱（共架式）	電柱巻付ベルト

表 面	
	

裏 面	
	なし

参考写真		
		<特記事項> ・広域避難場所名称と誘導標識の表記が異なっている。 - 誘導標識には、「塔南高等学<u>校</u>」が表記されていない。 ・樹木で隠れていた。

誘導標識 2

広域避難場所「誘導標識」調査票 (No. 32-2)


名 称	塔南高等学校グラウンド
所在地	南区吉祥院観音堂町

写 真

令和元年8月現在



略 図



修繕・交換等必要の有無			
誘導標識（表）	誘導標識（裏）	支柱（共架式）	電柱巻付ベルト

表 面	
	

裏 面	
	なし

参考写真		
		<特記事項> ・広域避難場所名称と誘導標識の表記が異なっている。 - 誘導標識には、「塔南高等学 校」が表記されていない。
曲がり		

誘導標識 3

広域避難場所「誘導標識」調査票 (No. 32-3)


名 称	塔南高等学校グラウンド
所在地	南区吉祥院東砂ノ町

写 真

令和元年8月現在



略 図



修繕・交換等必要の有無			
誘導標識（表）	誘導標識（裏）	支柱（共架式）	電柱巻付ベルト

表 面	
	

裏 面	
	なし

参考写真		
		<特記事項> ・広域避難場所名称と誘導標識の表記が異なっている。 - 誘導標識には、「塔南<u>高等</u>学校」が表記されていない。

誘導標識 4

広域避難場所「誘導標識」調査票 (No. 32 - 4)

名 称	塔南高等学校グラウンド
所在地	南区吉祥院砂ノ町

写 真

令和元年8月現在



略 図



修繕・交換等必要の有無			
誘導標識（表）	誘導標識（裏）	支柱（共架式）	電柱巻付ベルト

表 面	
裏 面	なし

参考写真		<特記事項> ・広域避難場所名称と誘導標識の表記が異なっている。 - 誘導標識には、「塔南高等学 校」が表記されていない。
擦り跡		