

3 年間 保存

特定自主検査記録表

証明書
発行日 2024年11月14日

様式SR-GL-01-D

証明書
発行No. SA24Y0443標章
No. 0199068建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

メーカー名	コマツ		管理 No.			使用者住所	京都府京都市右京区京北周山町上寺田1番地の1		
型式	WA200-6Y		走行 距離	8,019 km		氏名又は名称	京都市建設局京北・左京山間部土木事務所		
製造 番号	72889		稼働 時間	888 h		機械管理者氏名	新谷 隆司		
性能	2.00 m		車検 有効期間	2025年11月28日		検査業者登録番号	労働大臣登録 労41号		
検査 実施場所	京都府京都市右京区鳥谷付近					検査業者又は事業者 住所・名称	京都府向日市森本町高田1-7 コマツカスタマーサポート株式会社 近畿四国カンパニー京都支店		
検査 年月日	2024年11月12日		検査者 氏名	高澤 宏一		責任者名	片岡 和也		
区分	No.	検査箇所	検査内容			検査方法	検査結果	補修	
エンジン	1	本体	a ★始動性			かかり具合、異音、予熱機、ヒーターの作動	目視、操作、聴診	レ	
	⑤ガス漏れ、 水漏れが認め られない場合 は、この検査を 省略してもよ い。	b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合			目視、操作、聴診	レ		
		c ★排気の状態	排気色、排気音、排気管、マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診	レ		
		d ★エアクリナー	ケースの亀裂、変形、緩み、エレメントの汚れ、損傷、油量			目視、触診	レ		
		e ★締付け	シリンダーヘッド、マニホールドの取付			トルクレンチ	レ		
		f ★弁隙間	(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シックスネーグ	レ		
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)			電子制御 圧縮圧力計	レ		
		h ★噴射圧力	噴射圧力 (MPa)			ノズルテスター	レ		
		i ★噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×			目視、ノズルテスター	レ		
	j ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診	レ			
	k ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂、変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷、劣化			目視、レンチ等	レ			
	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、⑤ エレメントの汚れ、損傷			目視	レ		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷、老化、⑤ エレメントの汚れ、目詰まり			目視	レ		
	4	★冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷、老化、ラジエーターキャップ機能、損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン、カバー、ダクト等の亀裂、損傷、変形、取付			目視、スケール	レ		
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量、端子緩み、腐食、配線緩み、損傷			目視、触診、電流電圧計	レ		
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動			目視、聴診、圧力計、操作	—	—		
7									
動力伝達装置	8	トルクコンバーター	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ			目視、聴診、触診	—	—	
	9	トランスミッション	異音、異常発熱、作動、レバーの抜け、油量、汚れ、油漏れ			目視、操作、聴診、触診	—	—	
	10	HST(ポンプ、モーター、付属弁)	異音、異常発熱、作動油汚れ、油漏れ			目視、操作、聴診、触診	レ		
	11	プロペラシャフト	振れ、スプライン、軸受部、 ~~センターピンのがた~~ 、連結部緩み、損傷			目視	レ		
	12	デフアレシヤル	異音、油量、汚れ、油漏れ、 ~~デフロック作動~~			目視、操作、聴診	レ		
	13	ファイナルドライブ	異音、油量、汚れ、油漏れ			目視、聴診、操作	—	—	
	14	チェーンケース(スキッドステアリング)	異音、亀裂、損傷、変形、油量、汚れ、油漏れ、取付			目視、操作、聴診	—	—	
	15								
走行装置	16	フロントアクスルハウジング、リヤアクスルハウジング	亀裂、損傷、変形			目視、探傷器	レ		
	17	ホイール(タイヤ)	空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂、損傷、変形、ベアリング部のがた、異音、異常発熱			目視、聴診、触診 タイヤゲージ、スケール	レ		
	18								
操縦装置	19	ハンドル	振れ、取られ、遊び、緩み、がた、作動			目視、操作、スケール	レ		
	20	~~ギヤボックス~~ ステアリングバルブ	油量、汚れ、油漏れ、取付				レ		
	21	ロッド、アーム類	ロッド等の亀裂、損傷、曲がり、ダストブーツの亀裂、損傷、変形、連結部がた、摩耗、連結部取付			目視、操作、スケール	レ		
	22	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のがた、亀裂、損傷、変形、シリンダー作動、伸縮、油漏れ				レ		
	23	パワーステアリング装置	油量、油漏れ、ホース等の損傷、ひび割れ、老化、配管等取付、干渉				レ		
	24								
	25	走行ブレーキ	ペダルの遊び、床板との隙間、効き具合(制動距離 0.5 m)			目視、操作、スケール(巻尺)	レ		
制動装置	26	駐車ブレーキ	レバーの引き代、引き力、効き具合、爪、ラチェット部の損傷、摩耗				レ		
	27	ペダルロック	作動、損傷、摩耗			目視、操作	—	—	
	28	ロッド、リンク、ケーブル類	損傷、摩耗、連結、取付				レ		
	29	ホース、パイプ	油漏れ、 ~~エア漏れ~~ 、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付、干渉			目視、石けん水	レ		
	30	オイルブレーキ	⑤ シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ			目視、操作	レ		
	31	エアブレーキ	ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ			目視、操作、スケール、石けん水	—	—	
	32	ブレーキ倍力装置	弁の作動、 ~~エア漏れ~~ 、油漏れ、アキュムレータの作動			目視、操作、石けん水	レ		
	33	ブレーキドラム、ブレーキシュー	ライニング隙間、ライニング剥離、損傷、摩耗、アンカーピン腐食、スプリングへたり、ドラム内面亀裂、損傷、摩耗			目視、スケール、探傷器	—	—	

3年間保存

証明書
発行No. SA24Y0443標章
No. 0199068

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果			補修内容
					良	不良		
制動装置	34	バックプレート	亀裂、損傷、変形、取付	目視	—	—	—	
	35	ブレーキディスク、パッド [乾式キャリパー式]	引きずり、パッド厚さ、ディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、ピストン油漏れ	目視、操作、スケール、探傷器	—	—	—	
	36	ブレーキディスク、プレート [湿式ピストン式]	③ ディスクの厚さ、③ ライニング(摩擦材)の剥離・損傷・摩耗		レ			
	37	駐車ブレーキドラム、ライニング	ライニング隙間、ドラム取付、* ライニング剥離・損傷・摩耗、* ドラム亀裂・損傷・摩耗	目視、スケール、探傷器	—	—	—	
	38	駐車ブレーキディスク、パッド	パッド厚さ、③ ディスク・キャリパーの亀裂・損傷・摩耗、 チャンバーの作動・ ~~エアー漏れ~~ ・油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水、探傷器	レ			
作業装置	40	バケット、ブレード、アーム、リンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視	レ			
	41	バケットコントロール	所定の角度で停止(ポジションナー)、所定の高さで停止(キックアウト)	目視、操作、スケール	レ			
	42							
油圧装置	43	作動油タンク	③ 油量・汚れ・油漏れ、 ~~エアー漏れ~~ ・ブリーザーの目詰まり、取付	目視、石けん水	レ			
	44	フィルター	③ 汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、触診	レ			
	45	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付		レ			
	46	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、③ 負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスト	レ			
	47	HST用付属弁 (ポンプコントロール、 プレッシャオーバーライド)	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作	レ			
	48	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、 擦り傷	アーム用 目視、操作、スケール、 バケット用 タイマー	レ レ			
	49	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	レ			
	50	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	レ			
	51							
操作	52	操作レバー	ストローク、 がた	目視、操作、スケール	レ			
	53							
安全装置・車体関係等	54	車体及び車体	亀裂、変形、取付	目視	レ			
	55	キャブ及びカバー(ROPS含む)	亀裂、変形、腐食、雨漏、ロック・キー作動、ガラスの破損、防護柵	目視、操作、探傷器	レ			
	56	座席(調整機構、シート、背もたれ)	調整・ロックの作動、取付	目視、操作	レ			
	57	シートベルト	損耗、効き具合、取付		レ			
	58	昇降設備及び滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	レ			
	59	レバーロック	効き具合、損傷、変形	目視、操作	レ			
	60	作業装置安全ピン及び安全リンク	亀裂、損傷	目視、探傷器	レ			
	61	表示板	損傷、取付	目視	レ			
	62	灯火装置、警告音、方向指示器、 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、水浸入	目視、操作	レ			
	63	計器類	作動	目視	レ			
	64	後写鏡及び反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付		レ			
総合	65	給油脂	~~給油脂状態~~ 自動給油脂装置作動	目視 操作		レ	レ	
	66							
排ガス装置	67	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	レ			
	68	★★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—	

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載

次回特定自主検査実施年月

2025年11月

備考	記号	1.検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2.検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3.検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4.検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける(車検を受ける登録番号を取得した)機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが定期点検整備記録簿により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。 6.★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
		交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—

3 年間保存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 発行No.	SA24Y0443
--------------	-----------

特自檢 標資No	0199068
-------------	---------

[illegible]