階段下倉庫(北側＝運動場側)写真

棚の後ろに、赤い線のようなひび割れがあり、そこから水漏れをしている。壁の向こうは運動場であり、運動場から水がしみ込んでいるものと思われる。





運動場側壁面から水が漏れており、倉庫内のものが濡れてしまうので、「底上げ」「段ボールでの吸水」で対応している状況。

