
別紙２

塔南高校グラウンド



所在地：南区吉祥院観音堂町


広域避難場所「誘導標識」調査票（Ｎｏ．３２－１）

名　称	塔南高等学校グラウンド
所在地	南区吉祥院池田町

写　真

令和元年８月現在





修繕・交換等必要の有無			
誘導標識（表）	誘導標識（裏）	支柱（共架式）	電柱巻付ベルト

表　面



裏　面

なし

参考写真

		＜特記事項＞ ・広域避難場所名称と誘導標識の表記が異なっている。 誘導標識には，「塔南高等学校」が表記されていない。 ・樹木で隠れていた。


広域避難場所「誘導標識」調査票（Ｎｏ．３２－２）

名　称	塔南高等学校グラウンド
所在地	南区吉祥院観音堂町

写　真

令和元年８月現在





修繕・交換等必要の有無			
誘導標識（表）	誘導標識（裏）	支柱（共架式）	電柱巻付ベルト

表　面



裏　面

なし

参考写真



曲がり

＜特記事項＞

・広域避難場所名称と誘導標識の表記が異なっている。

　誘導標識には，「塔南高等学校」が表記されていない。


広域避難場所「誘導標識」調査票（Ｎｏ．３２－３）

名　称	塔南高等学校グラウンド
所在地	南区吉祥院東砂ノ町

写　真

令和元年８月現在





修繕・交換等必要の有無			
誘導標識（表）	誘導標識（裏）	支柱（共架式）	電柱巻付ベルト

表　面



裏　面

なし

参考写真

		＜特記事項＞ ・広域避難場所名称と誘導標識の表記が異なっている。 　誘導標識には，「塔南高等学校」が表記されていない。


広域避難場所「誘導標識」調査票（Ｎｏ．３２－４）

名　称	塔南高等学校グラウンド
所在地	南区吉祥院砂ノ町

写　真

令和元年８月現在





修繕・交換等必要の有無			
誘導標識（表）	誘導標識（裏）	支柱（共架式）	電柱巻付ベルト

表　面



裏　面

なし

参考写真



擦り跡

＜特記事項＞

・広域避難場所名称と誘導標識の表記が異なっている。

　誘導標識には，「塔南高等学校」が表記されていない。