

仕 様 書

本件は、元きた下水道管路管理センター東部支所において、エアコンの動作不良改善のため、調査を行い、必要な修理内容の報告書と見積書の提出を行うものである。

1. 件 名 元きた管東部支所エアコン不具合調査
2. 作業場所 元きた下水道管路管理センター東部支所（建物 1 階及びR 階）
3. 作業期日 契約の日の翌日から 3 0 日

4. 機器仕様

品番／製造業者	PLZX-ZRMP112EFR／三菱電機
機器型式	4 方向天井カセット形(ファインパワーカセット)／(同時ツイン同容量同タイプ)
冷房能力／暖房能力	10. 0 (2. 7～11. 2) kW／11. 2 (2. 8～14. 0) kW
電源／圧縮機出力	3 相-200V／2. 10 kW
その他	冷媒 R32×4. 0 kg

5. 動作不良内容

エラーコード【U 8】

6. 作業内容

調査により原因が判明した場合、修理に必要な部材及び作業について報告書を作成し、修理の見積書を作成する。

調査に必要な工具及び消耗品については契約相手方が用意及び負担するものとする。

- | | | |
|---------|--------------------|-----|
| 7. 提出書類 | (1) 完了届・請求書 | 1 部 |
| | (2) 報告書 | 1 部 |
| | (3) 見積書 | 1 部 |
| | (4) その他、局が指定するもの | |

8. その他

- (1) 契約者は、京都市上下水道局契約規程及び関係法令を順守すること。
- (2) 調査日時については、担当者と事前協議のうえ、決定すること。
- (3) その他詳細については、担当者の指示によるものとする。